

令和 6 年飯山市野々海川土砂崩落経過報告【第 1 報】

令和 6 年（2024 年）4 月 23 日現在

1、発災時等経過

(1) 発災時の状況

4 月 12 日（金）西大滝区民から野々海川の濁りを区長へ報告

4 月 13 日（土）西大滝区でドローン調査し、野々海川上部で土砂崩落を確認

4 月 15 日（月）西大滝区長から飯山市へ状況報告

※以後、北信地域振興局、北信建設事務所、飯山市、西大滝区で
連携して調査、応急対応

(2) 土砂災害の規模 北信地域振興局で調査中

2、本部の体制

4 月 15 日（月）17:50 飯山市警戒本部 設置

3、会議等の開催

4 月 16 日（火）13:00 警戒本部会議（第 1 回）

4 月 19 日（金）18:00 住民説明会

北信地域振興局、北信建設事務所、飯山市、西大滝区民等

4 月 23 日（火） 8:35 警戒本部会議（第 2 回）

4、避難情報の発令 なし

5、避難所の開設

4 月 15 日（月）～22 日（月）まで終日、岡山地区活性化センターを
自主避難所として開設（避難者なし）

4 月 23 日（火）以降、一旦閉所

※今後、大雨や長雨などによる天候悪化や区からの要望に応じて適宜開設予定

6、交通規制等

4 月 17 日（水）野々海川上流へ向かう市道 10-370 号を通行止め

7、被災状況

人的被害、家屋等の被害、道路等被害、農業施設、
農作物等被害、公共施設の被害 なし

8、対応状況

【北信地域振興局（林務課）】

- ・ 4/22～現地測量調査、調査結果をもとに今後の応急、復旧方法を検討

【北信建設事務所（整備課）】

- ・ 4/16～順次、警報センサー2 か所、赤色灯・サイレン 3 か所設置
- ・ 4/26 までに監視カメラ設置予定
- ・ 緊急時の関係機関連絡体制の整備

【飯山市】

- ・ 4/15～22 岡山活性化センターに自主避難所開設（終日）
- ・ 4/15～ ドローンによる現場調査（県監視カメラ設置までの間）

令和6年4月発生 飯山市 字西大滝（野々海川）の山腹崩壊概要 1

【主な概要】


- 災害箇所 飯山市 字 西大滝（野々海川）
- 被害状況 降雨及び融雪により、河川右岸側法面が崩壊し河川内に土砂が流出。
- 気象条件 観測点：平滝 最大時間雨量7mm
(最大24時間雨量50mm 4/8 20:00~4/9 20:00)
観測点：温井 最大時間雨量5mm
(最大24時間雨量61mm 4/8 20:00~4/9 20:00)
- 林地概況 崩壊地はなだれ防止保安林及び土砂流出防備保安林。
- 応急対応 (北信建設事務所) 土流センサー、監視カメラ設置
(北信地域振興局林務課) 崩壊範囲や崩壊土砂量を把握するための緊急調査委託実施中。
- 恒久対応 上記緊急調査委託の結果により検討。



令和6年4月発生 飯山市字西大滝 飯山市 野々海川（山腹崩壊概要2）

位置図

縮尺1:40,000



地形図


縮尺1:10,000



野々海川 山腹崩壊 センサー等設置予定図

令和6年4月19日
長野県北信建設事務所

センサー1 設置状況写真



センサー2 設置状況写真



市道橋(山橋)
警報装置(赤色灯・サイリウ)設置状況



県道橋(野々海川橋)
警報装置(赤色灯・サイリウ)設置状況

