

正受庵現状変更 工事前及び完了写真

1 土蔵北側に増築した倉庫の取壊し

6 土蔵の剥がれた壁の修復

【改修前】



【改修後】



2 墓石や石造の整理

不規則に建っている石造の整理

【改修前】



【改修後】



3 座禅堂の北東側に修行僧用のシャワー設備の設置するための建物の増築

【改修前】



【改修後】



4 庫裏西側の池の水抜き

【改修前】



【改修後】



5 施設内の水回りの整備

上下水道の配管工事

【改修前】



【改修後】



7 庫裏の屋根のぐし（鬼板）の修復

【改修前】



【改修後】



8 庫裏の脇にある桜の木の伐採

【改修前】



【改修後】



9 改修工事に伴う重機の搬入

重機の移動に鉄板を敷く

【改修中】



【改修後】



10 庫裏及び座禅堂の内装工事

廊下をフローリングに改修

【改修前】



【改修後】



男子・女子トイレの水洗化

【改修前】

男子



女子



← 【改修後】

1 0 庫裏及び座禅堂の内装工事

庫裏の台所周辺の改修（詳細は別紙）

【改修前】



【改修後】



庫裏の台所の外観（サッシに改修）

【改修前】



【改修後】

